

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA
ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO



FOTO 01: RETELHANDO, LIMPO E COM CUMEEIRA REFEITA



FOTO 02: RETELHANDO E LIMPO



FOTO 03: COBERTA RETELHANDA E LIMPA



FOTO 04: COBERTA RETELHADA, LIMPA E COM CUMEEIRA REFEITA



FOTO 05: COBERTA RETELHADA, LIMPA E COM CUMEEIRA REFEITA



FOTO 06: COBERTA RETELHADA, LIMPA E COM CUMEEIRA REFEITA

Documento assinado digitalmente



CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA
Data: 24/04/2023 07:55:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Kassio Perry de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-DIPE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO



FOTO 06: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA

FOTO 08: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA



FOTO 09: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA

FOTO 10: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA



FOTO 11: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA

FOTO 12: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO



FOTO 13: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINARIA INSTALADA

FOTO 14: MADEIRA IMUNIZADA E COM LUMINÁRIA INSTALADA



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA
Data: 24/04/2023 07:50:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Ferraz de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 007.350-DIPE