

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO CHAVES.



FOTO 01: Demolição de revestimento cerâmico da sala de aula.



FOTO 02: Revestimento cerâmico em parede da sala de robotica.




FOTO 03: Grade de proteção na porta de acesso lateral da escola.



FOTO 04: Barras de apoio do banheiro PNE.




FOTO 05: Forro de pvc da sala dos professor.





FOTO 06: Piso granilite da sala de robotica.

Kassyo Ferro de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA 57390 PE



Documento assinado digitalmente  
JEFFERSON BRAGA DOS SANTOS  
Data: 11/04/2023 20:53:24-0300  
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>




FOTO 07: Guarda corpo na rampa de acesso da escola.

FOTO 08: Pintura em tinta latex de toda escola.

FOTO 09: Forro de pvc da sala de aula 04.

FOTO 10: Abertura de letreiro da escola.

FOTO 11: Toldo em policarbonato na entrada da escola.

FOTO 12: Lavatorio em bancada de granito no hall de entrada.

Kassyo Ferro de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 57390 PE

gouver  
 Documento assinado digitalmente  
 JEFFERSON BRAGA DOS SANTOS  
 Data: 13/04/2023 20:52:20 0100  
 Verifique em: https://validar.br.gov.br




FOTO 13: Janela da secretaria.

FOTO 14: Filtro anaeróbio.

Kassio Ferrão de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA 57390 PE



Documento assinado digitalmente  
JEFFERSON BRAGA DOS SANTOS  
Data: 13/04/2023 20:51:28-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>