

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO



FOTO 06: REMOÇÃO DE TELhado PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO E LIMPEZA DAS TELHAS

FOTO 08: REMOÇÃO DE TELhado PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO E LIMPEZA DAS TELHAS



FOTO 09: TESOURA SUBSTITUIDA E APLICADO IMUNIZANTE NA MADEIRA

FOTO 10: FORRO DEMOLIDO



FOTO 11: INÍCIO DO RETALHAMENTO E CUMEEIRA.

FOTO 12: BLOCO COM RETELHADO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA  
ESCOLA JOSE BATISTA DE MELO



FOTO 13: BLOCO RETELHADO



FOTO 14: ENTRADA DO PRÉDIO COM O RETELHAMENTO  
EM ANDAMENTO



Documento assinado digitalmente  
CRISTIANE MARIA SANTOS DE LIMA  
Data: 27/03/2023 16:30:16-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>