





### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PERÍODO DO RELATÓRIO: TEVE INICIO NO DIA 24/07/2023, ATÉ O DIA 04/08/2023.

Os serviços executados foram, retelhamento e telhamento de acordo com a necessidade e situação da cobertura do mercado cultural. Também foram executados, serviços de acabamentos em argamassa nas paredes externas do mercado.



Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 181036936-6

ERCA  
1985  
Sally

FEVEREIRO  
February  
February

CALENDÁRIO


31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----




QUARTA  
Quarta-feira  
Wednesday




Janders Spares  
Engenheiro Civil  
CREA 100769936-6





M2 SERVIÇOS




Janderson Soares  
Engenheiro Civil  
CPF 123.35936-6

M2 SERVIÇOS



Jander  Soares  
Engenheiro Civil  
CREA 036936-6

M2 SERVIÇOS



Janders Spares  
Engenheiro Civil  
CREA 036936-6