

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 01

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	20/03/2023 A 10/04/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 01: PISO DAS SALAS DE AULA



FOTO 02: REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO.



FOTO 03: REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO.



FOTO 04: REMOÇÃO DE LOUÇAS.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 01

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	20/03/2023 A 10/04/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 05: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA



FOTO 06: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA



FOTO 07: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 01

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	20/03/2023 A 10/04/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 08: PLACAS FOTOVOLTAICAS (“IN LOCO”).



FOTO 09: EXECUÇÃO DOS PILARETES



FOTO 10: EXECUÇÃO DOS PILARETES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 01

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	20/03/2023 A 10/04/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------




FOTO 11: PROJETO ELETRICO



FOTO 12: PLACA DE OBRA



FOTO 13: EXECUÇÃO DE CONTRA PISO



FOTO 14: EXECUÇÃO DE CONTRA PISO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 01

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA-CAIC	Período:	20/03/2023 A 10/04/2023
--------------	---	-----------------	----------------------------



FOTO 15: EXECUÇÃO DE CONTRA PISO



FOTO 16: BOMBA HIDRAULICA