

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01



OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO



FOTO 01: Demolição de alvenaria.



FOTO 02: Demolição de forro da antiga sala de aula.



FOTO 03: Escavação para fundação das salas novas.



FOTO 04: Ferragem dos pilares das salas nova.



FOTO 05: Impermeabilização da base das salas novas.



FOTO 06: Alvenaria de vedação sala aee.



José Edson Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PE 1819322661



FOTO 07: Chapisco na alvenaria de vedação.




FOTO 08: Revisão de cobertura de toda escola.



FOTO 09: Revisão de cobertura de toda escola.



FOTO 10: Revisão de cobertura de toda escola.


José Edson Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PE 1819322661