

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE LEMOS, S/Nº, NO DISTRITO DE MANDACARU, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE



FOTO 01: Muro de contenção.



FOTO 02: Muro de contenção.



FOTO 03: Muro de contenção.



FOTO 04: Muro de contenção.



FOTO 05: Muro de contenção.



FOTO 06: Muro de contenção.