

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE LEMOS S/N NO DISTRITO DE MANDACARU ZONA RURAL DE GRAVATÁ - PE.



FOTO 01: tapume lateral



FOTO 02: Muro de Arrimo



FOTO 03: Base do Muro de Arrimo



FOTO 04: finalização do muro de arrimo



FOTO 05: Recuperação da estrutura de coberta



FOTO 06: Recuperação da estrutura de coberta

